



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Косых, 4, г. Березовский, 623702
Тел. 8(343-69)4-96-44

29.06.2021 № 442 -4-20

на № _____ от _____.

Председателю межведомственной
комиссии по оценке готовности
образовательных организаций к новому
учебному году

М.Д. Дорохиной

О результатах участия в межведомственной
комиссии по оценке готовности образовательной
организации к новому учебному году

Уважаемая Маргарита Дмитриевна!

В связи с участием на основании распоряжения администрации Березовского ГО от 18.05.2021 №137 представителя ОНДиПР Березовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области в межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году сообщаю, что в 09 часов 00 минут 29.06.2021 при визуальном осмотре и исследовании документов характеризующих пожарную безопасность в здании Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» по адресу: г.Березовский, ул.Парковая, 10, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	На объекте с массовым пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
2	Не предоставлены сведения и документация по защите здания молниезащитой.	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ. 1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: безопасность излучений; биологическую безопасность; взрывобезопасность; механическую безопасность;

		пожарную безопасность; Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания 1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования.
3	Балки лестничных маршей в лестничных клетках не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ. 1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: безопасность излучений; биологическую безопасность; взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону.
4	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов (спортивный зал) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
5	Помещение в столовой не защищено установками автоматической пожарной сигнализации	ФЗ-№184 «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч.ч. 6, 10 ст. 83 НПБ 110-03. п.п. 3, 4; СП 5.131.30-2009, прил. А, табл. А3
6	Руководителем организации не определен порядок и сроки работ по очистке вентиляционных воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.
7	Руководитель организации не обеспечил исправность внутреннего противопожарного водоснабжения. В соответствии с Актом испытаний ВПВ на работоспособность от 23.06.2021 ЦПБ ПРИОРИТЕТ высота компактной части струи не соответствует требованиям	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
8	В помещении поста охраны допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35. Запрещается: и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
9	В объеме общей лестничной клетки допускается размещение горючих материалов.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16. На объектах защиты запрещается: к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также

		хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
10	В кабинетах допускается прокладка электрических проводов по горючим материалам.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35. Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
11	Помещение лаборантской (Химии) защищено двумя пожарными извещателями. Для формирования команды управления в защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей.	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) 13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если П. 14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двух пороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа одно пороговых приборов;

Одновременно сообщаю, что здание образовательного учреждения расположено за нормативным временем прибытия подразделений пожарной охраны.

На основании изложенного прошу Вас принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Заместитель начальника отдела
Майор внутренней службы

И.М Прохоров

Исполнитель:
8 (43469) 4-96-44
Прохоров Иван Михайлович

Отчет по исполнению предписания БМАОУ СОШ № 8

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия по выполнению пункта предписания
1	На объекте с массовым пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	В наличии 6 электрических фонариков и закуплены индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения человека 3 шт. (Самоспасатель фильтрующий ГДЗК – Гарант 1)
2	Не предоставлены сведения и документация по защите здания молниезащитой.	Вызваны представитель компании «Пожарная устойчивость» для проведения обследования молниезащиты
3	Балки лестничных маршей в лестничных клетках не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.	Балки лестничных маршей обработаны
4	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов (спортивный зал) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Запоры на дверях эвакуационных выходов будут заменены в срок до 10.08.2021
5	Помещение в столовой не защищено установками автоматической пожарной сигнализации	Вызваны специалисты ООО «ЧОО «Квант» недостающие извещатели будут установлены в срок до 25.07.2021
6	Руководителем организации не определен порядок и сроки работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	Вентиляция будет очищена специализированной компанией в срок до 31.07.2021
7	Руководитель организации не обеспечил исправность внутреннего противопожарного водоснабжения. В соответствии с Актом испытаний ВПВ на работоспособность от 23.06.2021 ЦПБ ПРИОРИТЕТ высота компактной части струи не соответствует требованиям	В середине июня был приглашен инженер БМУП «Водоканал» для определения причин понижения давления в сетях, который указал, что давление в сетях в норме. Было предложено очистить фильтры, стоящие на вводе воды. Специалистом ХКХ – Холдинг были очищены фильтры, но давление воды не увеличилось. 05.07.2021 была подана повторная заявка в БМУП «Водоканал» для решения вопроса с давлением воды. Кроме этого вызвана специализированная компания для решения вопроса по установке повысительных насосов на вводе

